

～ 香取市 通学路交通安全プログラム ～

# 平成28年度 香取市 通学路合同点検及び安全対策の記録

香取市通学路安全推進会議

香取市では、平成26年3月に策定された「香取市通学路交通安全プログラム」に基づき、平成26年から関係機関による通学路合同点検及び安全対策を継続的に実施しています。

平成28年度は、佐原・栗源地区の12校の小学校から挙げられた危険箇所を精査し、特に緊急性のある7箇所について、平成28年6月に合同点検を実施しました。それを受けて関係機関が連携して安全対策を施し、通学路の安全性を高めました。

平成29年度は、小見川・山田地区の合同点検及び安全対策を実施する予定です。



通学路合同点検の様子（平成28年6月28日実施）

香取警察署，千葉県香取土木事務所，香取市土木課，同環境安全課，香取市教育委員会学校教育課，各学校の管理職等が危険箇所ので一堂に会し，道路の危険性，安全対策について話し合いました。



平成28年度 香取市通学路合同点検実施箇所一覧表

No	箇所名	学校	状況	対策内容	事業主体
①	国道356号 谷中地先	瑞穂小学校	横断歩道が少ない。踏切からはプリーズ前まで横断歩道がなく、子ども達は横断歩道のない道路（国道）を渡っている。	横断歩道の引き直し。	香取警察署
				外側線の引き直し。	香取土木事務所
				日々の指導を継続する。	瑞穂小学校
②	諏訪上から諏訪下にかけての道路	佐原小学校	不審者情報多数あり。茂みが多く死角あり。また、パレス大藤から諏訪下公園までの坂道が、見通しが悪く危険である。	区画線の調整 外側線の引き直し	香取警察署 土木課
				路面標示による注意喚起	土木課 環境安全課
③	県道佐原八日市場線 牧野地先（観福寺前）	佐原小学校	県道で交通量が多く、歩道がなく路肩が狭い。登下校時は左側を通るか、横断歩道のない箇所を横断しなければならない。	歩道の整備（（都）仁井宿与倉線の街路事業により、両側の歩道整備）	香取土木事務所 土木課
④	6トン導水路脇の道路（大倉保育所側の道路）	大倉小学校	以前不審者情報があった。増水時には歩行に注意が必要。道が舗装され、車のスピードが上がった。	路面標示による注意喚起	土木課 環境安全課
				のぼり旗の設置	環境安全課 学校教育課 大倉小学校
⑤	竟成小学校～国道51号線に至る道	竟成小学校	以前は、車幅を狭くする柱が立っていたが、撤去されたため、大型車が速度を出して通行するため、雨天時のかさがあおられ危険。	二つある横断歩道の一つを撤去	香取警察署
				国道51号線に向かう左側の歩道を国道まで整備する計画あり。	土木課
				路面標示による注意喚起	土木課 環境安全課
⑥	県道佐原椿海線（農協支庫前）	神南小学校	県道佐原椿海線がカーブになっていて見通しが悪い。交通量が多い。	路面標示による注意喚起 警戒標識の設置 歩道の整備	香取土木事務所
⑦	福大神前の道路	福田小学校	道路が坂になっており上ってくる車が見えにくいいため危険である。	横断歩道の引き直し（正門前） 横断歩道の撤去（通用門前）	香取警察署
				外側線を引くことで車道をはっきりさせる	土木課 環境安全課
				カーブミラーの位置を変更する	環境安全課

香取市通学路交通安全プログラム  
 平成28年度 合同点検及び安全対策箇所  
 ① 「瑞穂小学校 国道356号 谷中地先」



外側線の引き直し

横断歩道の引き直し

堀之内  
 堀之内公会堂  
 扇寿司  
 佐原堀之内局  
 356  
 堀之内  
 堀之内  
 瑞穂小  
 中郷公民館  
 三峯神社  
 表郷公民館  
 魚源食堂  
 瑞穂保育所  
 谷中集会所  
 松本太  
 佐原  
 香取市みずほがわあい  
 今宮神社  
 横山ハイウェイ

**安全対策内容**  
 ◆横断歩道，外側線を引き直しました。  
**対策後の効果**  
 ★横断歩道や外側線がはっきりしたこと  
 で安全な横断や歩行に対しての意識が  
 深まりました。

香取市通学路交通安全プログラム  
平成28年度 合同点検及び安全対策箇所

② 「佐原小学校 諏訪上から諏訪下にかけての道路」

安全対策内容

◆車道を狭めて路肩を広げました。

対策後の効果

★歩行者と通行車両の間隔が広がり余裕ができたので安心して歩けるようになりました。



香取市通学路交通安全プログラム  
平成28年度 合同点検及び安全対策箇所  
③「佐原小学校 県道佐原八日市場線 牧野地先（観福寺前）」



対策中の様子

佐原イ



現在の通学状況


牧野

安全対策内容

- ◆歩道の整備  
((都) 仁井宿与倉線の街路事業により, 両側の歩道整備)

対策中

★段階的に歩道を整備しています。



牧野

石井材木店

観福寺

観音堂

香取市通学路交通安全プログラム  
平成28年度 合同点検及び安全対策箇所  
④ 「大倉小学校 6トン導水路脇の道路」

丸峰公民館

対策前



安全対策内容

◆ 歩行者注意の路面標示とのぼり旗の設置をしました。

対策後の効果

★ 注意喚起をしたことにより、スピードを出す車が減少しました。

対策後



路面標示

対策後



のぼり旗の設置

大倉小  
文

大倉保育所

香取市通学路交通安全プログラム  
平成28年度 合同点検及び安全対策箇所  
⑤「**竟成小学校 竟成小学校～国道51号線に至る道**」



路面標示



路面標示

**安全対策内容**

- ◆歩行者注意の路面標示をしました。
- ◆横断歩道を一つに統一しました。

**対策後の効果**

- ★児童が決められた横断歩道で安全を確認しながら横断するようになりました。
- ★注意喚起により、運転手が減速してくれるようになりました。

香取市通学路交通安全プログラム  
平成28年度 合同点検及び安全対策箇所

⑥「神南小学校 県道佐原椿海線（農協支庫前）」



歩道の整備と路面標示



標識と路面標示



歩道の整備

返田

安全対策内容

- ◆学童注意の路面標示と標識の設置をしました。
- ◆歩道の整備をしました。

対策後の効果

- ★学童注意の路面標示及び標識の設置により、通行車両への注意喚起が図られました。
- ★歩道が整備されたことで、安心して歩けるようになりました。

おくら商店

神南小

文

稲荷神社

北総農産センター(事)

返田

JA佐原下小野野菜菜山

返田

諏訪乃屋

香取市通学路交通安全プログラム  
平成28年度 合同点検及び安全対策箇所  
⑦「福田小学校 福大神前の道路」

**安全対策内容**

- ◆車道を狭めて路肩を広げました。
- ◆カーブミラーを新しくし、位置を変更しました。

**対策後の効果**

- ★路肩が広がったので歩行しやすくなりました。
- ★カーブミラーが新しくなり位置が変わったことで、安全確認がしやすくなりました。

天照大神宮

対策前



対策後



外側線で路肩を確保

対策前



対策後



交差点の明示

対策後



カーブミラーの設置

文  
福田小