

主な教育施設等の施設整備状況（平成20年度から令和2年度）

実施年度	学校名等	施設	事業内容
平成20	栗源小学校	校舎	増築
	香取小学校・小見川北小学校・新島中学校	校舎	耐震補強
平成20・21	佐原中学校	体育館	改築
平成21	佐原小学校	体育館	耐震補強・照明改修
	小見川西小学校	校舎	耐震補強
	小見川西小学校・小見川北小学校・新島中学校	体育館	耐震補強
	小見川西小学校・山田中学校・栗源中学校	校舎	太陽光発電設備の設置
平成23	津宮小学校	体育館	耐震補強・照明改修・トイレ増築
	北佐原小学校・福田小学校・香取小学校・新島小学校・佐原第三中学校	体育館	トイレ増築
平成23・24	佐原小学校	体育館	大規模改修
平成24	東大戸小学校	校舎	大規模改修
	北佐原小学校	体育館	耐震補強・照明改修
	学校給食センター	調理場	新設・太陽光発電設備の設置
平成25	小見川東小学校	校舎	大規模改修
	新島中学校	校舎	改築
平成25・26	佐原中学校	校舎	耐震補強
平成26	佐原中学校・佐原第五中学校・香取中学校・新島中学校・山田中学校・栗源中学校・佐原幼稚園	校舎	普通教室等へ空調設備設置
	福田小学校	体育館	耐震補強・照明改修
	瑞穂小学校	体育館	耐震補強・照明改修・トイレ改修
	新島小学校	体育館	大規模改修・耐震補強・照明改修
	小見川東小学校・八都第二小学校・府馬小学校・第一山倉小学校・栗源小学校	体育館	吊り天井撤去等
平成26・27	小見川中央小学校	校舎	大規模改修
平成27	神南小学校・大倉小学校	体育館	耐震補強
	小見川東小学校	校舎	耐震補強
	小見川中央小学校・小見川南小学校・八都小学校・山倉小学校・栗源中学校	体育館	吊り天井撤去等
	佐原小学校・北佐原小学校・東大戸小学校・竟成小学校・瑞穂小学校・香取小学校・神南小学校・新島小学校・津宮小学校・大倉小学校・小見川中央小学校・小見川西小学校・小見川南小学校・小見川北小学校・八都小学校・八都第二小学校・府馬小学校・第一山倉小学校・山倉小学校	校舎	普通教室等へ空調設備設置
	佐原幼稚園	園舎	施設移転に伴うトイレ改修
	佐原小学校	体育館	大規模改修
平成28	小見川中学校	校舎	大規模改修
平成29・30	山田中学校	校舎	大規模改修
	山田小学校	校舎 体育館	新設 新設
平成30・令和元	小見川中央小学校・小見川北小学校・府馬小学校・第一山倉小学校	その他	ブロック塀等の安全対策
令和元	佐原小学校・北佐原小学校・東大戸小学校・竟成小学校・瑞穂小学校・新島小学校・小見川中央小学校・小見川東小学校・小見川西小学校・栗源小学校・佐原中学校・佐原第五中学校・香取中学校・新島中学校・栗源中学校	校舎	特別教室へ空調設備設置
	瑞穂小学校・小見川西小学校	校舎	和式便器を洋式便器に改修
	わらびが丘小学校	校舎 体育館	中学校施設を小学校仕様に改修 大規模改修
令和2	香取小学校・小見川北小学校・佐原中学校・佐原第五中学校・栗源中学校	校舎	和式便器を洋式便器に改修
	新島中学校	体育館	大規模改修