

～ 香取市 通学路交通安全プログラム ～

令和6年度 香取市 通学路合同点検及び安全対策の記録

香取市通学路安全推進会議

香取市では、平成26年3月に策定された「香取市通学路交通安全プログラム」に基づき、平成26年度から関係機関による通学路合同点検及び安全対策を継続的に実施しています。

令和6年度は、佐原・栗源地区の小学校から挙げられた危険箇所を精査し、10箇所の合同点検を実施し、またその他に8箇所を検討・対応しました。

また、保護者や地域住民の方から寄せられた声も反映させながら、関係機関が連携して安全対策を施し、通学路の安全性を高めました。

令和7年度は、小見川・山田地区の合同点検及び安全対策を実施する予定です。



令和6年度 香取市通学路合同点検実施箇所一覧表

(○数字の箇所については具体的な対策内容について掲載)

No	学校	箇所名	状況	要望・相談及び対策内容等	事業主体
1	栗源小	大畑 J A 付近 (岩部 1199 付近)	交通量が多く、カーブで見通しが悪い。歩道がないため、徒歩通学の児童が危険である。	児童に横断の意思表示を指導	教育委員会
②	栗源小	西田部 603-1 (西田部青年館付近)	交通量が多く、見通し悪いため、バス降車後、児童の横断の際に危険である。	外側線の引き直し	県土木事務所
3	栗源小	助沢 628 付近	交通量が多く、横断する際、横断歩道がないため危険である。	児童に横断の意思表示を指導	教育委員会
④	竟成小	竟成小学校前の横断歩道	横断歩道の白線が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	警察署
⑤	香取小	香取神宮駐車場付近の道路	道路が錯綜しているが、信号や停止線もなく、横断歩道も一部しかない。	外側線の引き直し	県土木事務所
⑥	香取小	主要地方道佐原山田線 新福寺付近	交通量が多い上に、歩道がない部分がある。	「学童注意」の路面標示	県土木事務所

No	学校	箇所名	状況	要望・相談及び対策内容	事業主体
⑦	佐原小	佐原小学校から佐原八日市場線に抜ける道	道が細い上、スピードを出して走行する車がある。	グリーンベルト設置	市土木課
⑧	佐原小	旧パレス大藤横付近から国道51号線へ抜ける道	歩行者と自動車の接触の危険性が高い。	グリーンベルトと「学童注意」の路面標示	市土木課
9	東大戸小	大戸神社から、国道51号線へ抜ける道	急に道幅が狭くなるうえに、墓地の先は左側は崖になっており、危険である。車の交通量も多い。	事業進行中	市土木課
10	新島小	加藤洲地区 新左衛門川	柵がない場所がある。	柵の設置を継続検討	市土木課

上記以外 学校の申し出に沿い対応した箇所一覧表（前回までの継続対応含む）

（○アルファベットの箇所については対応した画像を一枚目に掲載）

①A	佐原小	宇井整形外科十字路	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し	警察署
①B	北佐原小	荒川から筈島までの川沿い	道幅が狭く車の通りも多い	「通学路注意」看板を5か所に設置	教育委員会
C	北佐原小	篠原口913付近	丁字路で見通しが悪い	「通学路注意」看板を設置	教育委員会
D	東大戸小	上小川地先のがけ付近	樹木と雑草が生い茂っている。	土砂の撤去と除草	市土木課
①E	香取小	神宮前郵便局前の歩道	歩道が草でおおわれている	除草	県土木事務所
①F	水の郷小	津の宮踏切から香取中	道幅が狭く車との接触の恐れ	「学童注意」を路面に表示	市土木課
G	新島小	旧JA佐原北から新島郵便局	道幅が狭く、交通量が多い	「通学路注意」看板を設置	教育委員会
H	新島小	加藤洲937付近（丁字路）	停止線（白線）が薄れている	停止線・「止まれ」の引き直し	警察署

香取市通学路交通安全プログラム
令和6年度 合同点検及び安全対策箇所

No.② 栗源小「西田部青年館付近」

安全対策内容
対策後の効果

外側線を引き直しました。
児童が安全に道路を歩行できます。

対策後



対策前



香取市通学路交通安全プログラム
令和6年度 合同点検及び安全対策箇所

No.④ 竟成小「竟成小学校前の横断歩道」

観音

安全対策内容
対策後の効果

横断歩道を引き直しました。
児童が安全に道を横断することができます。

対策前



対策後



香取市通学路交通安全プログラム
令和6年度 合同点検及び安全対策箇所

No.⑤ 香取小「香取神宮駐車場付近の道路」

安全対策内容
対策後の効果

外側線を引き直しました。
児童が安全に歩行することができます。



香取市通学路交通安全プログラム
令和6年度 合同点検及び安全対策箇所

No.⑥ 香取小「主要地方道佐原山田線」

安全対策内容
対策後の効果

「学童注意」を路面に標示しました。
運転者への注意喚起の効果が高まり、
児童の安全性が向上します。

対策前



対策後



香取市通学路交通安全プログラム
令和6年度 合同点検及び安全対策箇所

No.⑦ 佐原小「佐原小学校から佐原八日市場線に抜ける道」

佐原

安全対策内容
対策後の効果

グリーンベルトを設置しました。
カラー塗装され、児童の通行帯が明確
になり、児童の安全性が向上します。

対策前



対策後



香取市通学路交通安全プログラム
令和6年度 合同点検及び安全対策箇所

No.⑧ 佐原小「旧パレス大藤横付近から国道51号線
へ抜ける道」

安全対策内容

グリーンベルトと「学童注意」を路面
表示しました。

対策後の効果

カラー塗装され、児童の通行帯が明確
になり、児童の安全性が向上します。

対策後

