

～ 香取市 通学路交通安全プログラム ～

令和4年度 香取市 通学路合同点検及び安全対策の記録

香取市通学路安全推進会議

香取市では、平成26年3月に策定された「香取市通学路交通安全プログラム」に基づき、平成26年度から関係機関による通学路合同点検及び安全対策を継続的に実施しています。

令和4年度は、佐原・栗源地区の小学校から挙げられた危険箇所を精査し、11箇所の合同点検を実施しました。

また、保護者や地域住民の方から寄せられた声も反映させながら、関係機関が連携して安全対策を施し、通学路の安全性を高めました。

令和5年度は、小見川・山田地区の合同点検及び安全対策を実施する予定です。



通学路合同点検の様子（令和4年7月12日実施）

香取警察署 千葉県香取土木事務所 香取市土木課 香取市環境安全課 香取市教育委員会学校教育課
各学校の管理職等が危険箇所で一堂に会し、通学路の危険性や安全対策について話し合いました。

令和４年度 香取市通学路合同点検実施箇所一覧表

(○数字の箇所については具体的な対策内容について掲載)

No	学校	箇所名	状況	対策内容	事業主体
①	北佐原小	閘門前バス停付近	循環バスを利用している児童が、降車してから学校へ向かう道路に歩道がなく危険である。また、校外学習時道路を横断する時、横断歩道がなく危険である。	横断歩道補修及び新設 道路補修工事後、白線を引く	香取警察署 土木課
2	栗源小	岩部５２４番地付近 県道出口 浅黄（焼き鳥屋）脇	「横断歩道」や「止まれ」のラインが消えかかっており、危険である。	「横断歩道」及び停止線「とまれ」のライン・文字の引き直し	香取警察署
③	栗源小	高萩 568 番地付近 高萩本興寺付近交差点	信号のある交差点で、横断歩道・歩行者用信号がなく、危険である。	「横断歩道」「歩行者用信号」の新設	香取警察署
④	竟成小	市道Ⅰ－１２号線 小学校前から国道５１号線へ至る道	以前は道幅を狭くするポールがあったが、撤去され大型車が速度を上げて走行している。雨天時、トラックが通過時風圧で傘があおられ危険である。	「横断歩道」の補修及び「学童注意」の路面標示	香取警察署 市土木課
⑤	竟成小	市道２５０８号線 国道５１号線沿いタイヤセンターから与倉６７１番地方面へ抜ける道	国道の抜け道として走行する車が多い。道幅が狭く車同士の事故も多い。	「学童注意」の路面標示	市土木課


No	学校	箇所名	状況	対策内容	事業主体
6	佐原小	与倉屋大土蔵裏の道	見通しが悪く、道が狭いが交通量が多い。通行車両との接触の可能性が高く大変危険である。	学校・小野川側（片方）にグリーンベルト設置	市土木課
7	佐原小	根本胃腸科前の道路	通学時利用する児童が多く、左側には路側帯があるが、右側は路側帯の白線が消えており、そこを歩行して危険である。	横断歩道の補修依頼 グリーンベルトの設置	香取警察署 市土木課
8	新島小	磯山加藤洲 8 1 8 付近	見通しが悪く、路側帯の白線が引かれていない。	「学童注意」の路面標示	市土木課
9	新島小	加藤洲 9 3 7 付近、鹿島線高架手前の交差点（T 字路）	止まれの看板が倒れかけており、停止線（白線）も薄れていて、分かりにくく危険である。	「停止線」の補修及び看板修理	市土木課
⑩	香取小	香取駐在所前信号～丁子への道路及び周辺	道が狭く、緩やかなカーブの坂道が続き、スピードを出す車が多い。	道路補修後、「学童注意」の路面標示 停止線を下げる。（地区要望）	市土木課 香取警察署
11	水の郷小	津の宮踏切から香取中までの市道	線路沿いの道で道幅が狭く、児童が車との接触の恐れあり。中学校の登下校の時間と重なると送迎の車が多くなる。	「学童注意」の路面標示	市土木課

香取市通学路交通安全プログラム
令和4年度 合同点検及び安全対策箇所
No.① 北佐原小「閘門前バス停付近」



香取市通学路交通安全プログラム
令和4年度 合同点検及び安全対策箇所

No.③ 栗源小「高萩本興寺付近交差点」



安全対策内容

◆横断歩道及び歩行者用信号を新設しました。

対策後の効果

★児童が安全に道路を横断することができます。

香取市通学路交通安全プログラム
令和4年度 合同点検及び安全対策箇所

No.④ 竟成小「市道 I-12 号線 小学校前から国道 51 号線へ至る道」



安全対策内容

- ◆ 「速度落せ」の路面標示をしました。

対策後の効果

- ★ 運転者への注意喚起の効果が高まり、スピード抑制につながります。

香取市通学路交通安全プログラム
令和4年度 合同点検及び安全対策箇所

No.⑤ 竟成小「市道 2508 号線 国道 51 号線沿いタイヤセンターから
与倉方面に抜ける道」



香取市通学路交通安全プログラム
令和4年度 合同点検及び安全対策箇所
No.⑩ 香取小「香取駐在所前信号から丁子への道」



75m
1:1,542