

香取市農業集落排水処理施設における脱水汚泥等の放射性物質の測定結果について

香取市建設水道部 下水道課

◆測定結果

浄化施設名 (所在地) 【肥料名】 〈試料採取状態〉	試料採取日	試料名	測定値(ベクレル/kg)			
			放射性 ヨウ素 131	放射性 セシウム 134	放射性 セシウム 137	放射性 セシウム 合計
香北地区浄化施設 (香取市三島) 【農村おでいコンポ】 〈バラ状態〉	R7.5.2	肥料	不検出 (12.5)	不検出 (15.5)	27.9 (12.1)	27.9 -
香北地区浄化施設 (香取市三島) 【農村おでいコンポ】 〈バラ状態〉	R8.2.4	肥料	不検出 (12.0)	不検出 (10.4)	18.6 (13.1)	18.6 -

※ 不検出とは、各放射性物質の検出限界値未満を意味します。( )内の数値は各物質の検出限界値